

KGJ...H100 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Ukládání / rozložení typu kabelů.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metálovou šarpatou EN 10346:2011.

Na objednávku:

L - lakování práškovou barvou RAL.

Možnost spojování žlabů bez spojků výhledem jeden do druhého

K montáži použijte šrouby SGK M6x20 nebo SGK M6x12.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KGJ100H100/3	3000	100	110816	4	2,19	9800
KGJ150H100/3	3000	150	110916	4	2,52	14800
KGJ200H100/3	3000	200	111016	4	2,85	19800
KGJ300H100/3	3000	300	111116	2	3,52	29800
KGJ400H100/3	3000	400	111216	2	4,19	39800
KGJ500H100/3	3000	500	111316	2	4,85	49800
KGJ600H100/3	3000	600	111416	2	5,51	59800

Související produkty:

KCJ...H100N Žlab	KOJ...H100N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H100 Žlab	KKJ...H100 Koleno žlabu 90°	KKB...H100 Koleno žlabu 90°	KKPJ...H100 Koleno žlabu 90°	KKMJ...H100 Koleno žlabu 45°
KKMBJ...H100 Koleno žlabu 45°	KKMPJ...H100 Koleno žlabu 45°	TKJ...H100 T-kus žlabu	TKBJ...H100 T-kus žlabu	TKPJ...H100 T-kus žlabu	CZKJ...H100 Křižovatka žlabu	CZKBJ...H100 Křižovatka žlabu	CZKJP...H100 Křižovatka žlabu
LUJ...H100 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H100 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H100 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H100 Úhel žlabu 45°	LUMB...H100 Úhel žlabu 45°	LUMPJ...H100 Úhel žlabu 45°	LLJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý
ELJ...H100 Prvek kloubového oblouku žlabu	ELBJ...H100 Prvek kloubového oblouku žlabu	OPZJ...H100 Objížďka horizontální	OPZBJ...H100 Objížďka horizontální	OPNJ...H100 Objížďka vertikální	OPNB...H100 Objížďka vertikální	KRJ...H100 Redukční koleno pravé	KRBJ...H100 Redukční koleno pravé
KRLJ...H100 Redukční koleno	KRLBJ...H100 Redukční koleno	TRJ...H100 T - redukce	TRBJ...H100 T - redukce	TRSJ...H100 T - redukce	TRSB...H100 T - redukce	RKLJ...H100 Redukce žlabu	RKLBJ...H100 Redukce žlabu

levé	levé			symetrická	symetrická	levá	levá
							
RKPJ...H100 Redukce žlabu pravá	RKPBJ...H100 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H100 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H100 Redukce žlabu symetrická	LRJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H100 Doplnující díl žlabu T	LRPJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia