

KCJ...H42 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozióнная ocel.
L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

Možnosť spojování žlabů bez spojek , zasunutím jeden do druhého!


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.








































Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm ²] |
|----------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
| KGJ/KCJ50H42/2 | 2000 | 50 | 140505 | 12 | 1,08 | 1900 |
| KGJ/KCJ50H42/3 | 3000 | 50 | 140605 | 12 | 1,08 | 1900 |
| KCJ100H42/3 | 3000 | 100 | 141010 | 12 | 1,41 | 4000 |
| KCJ200H42/3 | 3000 | 200 | 141020 | 6 | 2,08 | 8200 |
| KCJ300H42/3 | 3000 | 300 | 141030 | 6 | 2,74 | 12400 |
| KCJ400H42/3 | 3000 | 400 | 140240 | 4 | 3,41 | 16600 |
| KCJ500H42/3 | 3000 | 500 | 140250 | 2 | 4,07 | 20800 |
| KCJ600H42/3 | 3000 | 600 | 140260 | 2 | 4,73 | 25000 |

Související produkty:



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|
| RKPBL...H42 Redukce žlabu pravá | RKPBJ...H42 Redukce žlabu pravá | RKLL...H42 Redukce žlabu levá | RKLJ...H42 Redukce žlabu levá | RKLBL...H42 Redukce žlabu levá | RKLBJ...H42 Redukce žlabu levá | CZKL...H42 Křížovátka žlabu | CZKJ...H42 Křížovátka žlabu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZKBL...H42 Křížovátka žlabu | CZKBJ...H42 Křížovátka žlabu | CZKPJ...H42 Křížovátka žlabu | OPZJ...H42 Objížďka horizontální | OPZBJ...H42 Objížďka horizontální | OPNJ...H42 Objížďka vertikální | OPNBJ...H42 Objížďka vertikální | LUJ...H42 Úhel žlabu 90° |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUBJ...H42 Úhel žlabu 90° | LUMJ...H42 Úhel žlabu 45° | LUMBJ...H42 Úhel žlabu 45° | LUPJ...H42 Úhel žlabu 90° | LUMPJ...H42 Úhel žlabu 45° | LLL...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý | LLJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý | LLBL...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| LLBJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý | ELL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu | EJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu | ELBL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu | ELBJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu | KRPJ...H42 Redukční koleno pravé | KRPBJ...H42 Redukční koleno pravé | KRLJ...H42 Redukční koleno levé |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRLBJ...H42 Redukční koleno levé | TRJ...H42 T - redukce | TRBJ...H42 T - redukce | TRSJ...H42 T - redukce symetrická | TRSBJ...H42 T - redukce symetrická | SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.) | SM... Šroub se šestihlannou hlavou (komplet) | |
|  |  |  |  |  |  |  | |