


KBR...H42 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení různého typu kabelových tras.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziózná oceľ.

L -lakovánie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

Možnosť spojovávania žlabů bez spojiek zasouváním jeden do druhého!


K montáži použijte šrouby SGK M6x10 nebo SGK M6x12.































Verze:

Tloušťka plechu: **0,5 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm ²] |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
| KBR50H42/2 | 2000 | 50 | 141505 | 20 | 0,69 | 1900 |
| KBR50H42/3 | 3000 | 50 | 141605 | 20 | 0,69 | 1900 |
| KBR100H42/2 | 2000 | 100 | 141510 | 12 | 0,91 | 4000 |
| KBR100H42/3 | 3000 | 100 | 141610 | 12 | 0,91 | 4000 |
| KBR200H42/3 | 3000 | 200 | 141620 | 6 | 1,36 | 8200 |
| KBR300H42/3 | 3000 | 300 | 141630 | 6 | 1,80 | 12400 |

Související produkty:



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Redukce žlabu pravá | Redukce žlabu levá | Redukce žlabu levá | Redukce žlabu levá | Redukce žlabu levá | Křížovátka žlabu | Křížovátka žlabu | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZKBJ...H42 Křížovátka žlabu | CZKPJ...H42 Křížovátka žlabu | OPZJ...H42 Objíždka horizontální | OPZBJ...H42 Objíždka horizontální | OPNJ...H42 Objíždka vertikální | OPNBJ...H42 Objíždka vertikální | LUJ...H42 Úhel žlabu 90° | LUBJ...H42 Úhel žlabu 90° |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUMJ...H42 Úhel žlabu 45° | LUMBJ...H42 Úhel žlabu 45° | LUPJ...H42 Úhel žlabu 90° | LUMPJ...H42 Úhel žlabu 45° | LLL...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý | LLJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý | LLBL...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý | LLBJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu | ELJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu | ELBL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu | ELBJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu | KRPJ...H42 Redukční koleno pravé | KRPBJ...H42 Redukční koleno pravé | KRLJ...H42 Redukční koleno levé | KRLBJ...H42 Redukční koleno levé |
|  |  |  |  |  |  | | |
| TRJ...H42 T - redukce | TRBJ...H42 T - redukce | TRSJ...H42 T - redukce symetrická | TRSBJ...H42 T - redukce symetrická | SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.) | SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet) | | |