

## TRP...H50 T - redukce

### Informace:

**POUŽITÍ**

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol    | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| TRP50H50  | 50           | 155205     | 10         | 0,91          |
| TRP100H50 | 100          | 155210     | 10         | 1,30          |
| TRP150H50 | 150          | 155215     | 6          | 1,89          |
| TRP200H50 | 200          | 155220     | 6          | 2,49          |
| TRP300H50 | 300          | 155230     | 4          | 3,90          |
| TRP400H50 | 400          | 155240     | 4          | 5,00          |
| TRP500H50 | 500          | 155250     | 2          | 6,50          |
| TRP600H50 | 600          | 155260     | 2          | 7,35          |

### Související produkty:





RKLP...H50  
Redukce žlabu  
levá



RKLBP...H50  
Redukce žlabu  
levá



RKPP...H50  
Redukce žlabu  
pravá



RKPBP...H50  
Redukce žlabu  
pravá



RKSP...H50  
Redukce žlabu  
symetrická



RKSBP...H50  
Redukce žlabu  
symetrická



TKDP...H50  
Doplňující díl  
žlabu T



LRPPH50 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia