

LUMJ...H60 Úhel žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUMJ50H60	50	167724	2	0,41
LUMJ100H60	100	167210	2	0,61
LUMJ150H60	150	167215	2	0,81
LUMJ200H60	200	167220	2	1,01
LUMJ300H60	300	167230	2	1,40
LUMJ400H60	400	167240	2	1,79
LUMJ500H60	500	167250	2	2,17
LUMJ600H60	600	167260	2	2,56


Související produkty:

KGJ/KGOJ...H60 Žlab	KCJ/KCOJ...H60 Žlab	KOJ...H60N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H60 Žlab	KKJ...H60 Kleno žlabu 90°	KKBJ...H60 Kleno žlabu 90°	KKPJ...H60 Kleno žlabu 90°
KKMJ...H60 Kleno žlabu 45°	KKMBJ...H60 Kleno žlabu 45°	KKMPJ...H60 Kleno žlabu 45°	TKJ...H60 T-kus žlabu	TKBJ...H60 T-kus žlabu	TKPJ...H60 T-kus žlabu	CZKJ...H60 Křížovka žlabu	CZKBJ...H60 Křížovka žlabu
CZKPJ...H60 Křížovka žlabu	LJ...H60 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H60 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H60 Úhel žlabu 90°	LUMBj...H60 Úhel žlabu 45°	LUMPJ...H60 Úhel žlabu 45°	LLJ...H60 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBJ...H60 Kloubový oblouk žlabu svislý
ELJ...H60 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBJ...H60 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZJ...H60 Objížďka horizontální	OPZBJ...H60 Objížďka horizontální	OPNJ...H60 Objížďka vertikální	OPNBj...H60 Objížďka vertikální	KRPJ...H60 Redukční koleno pravé	KRPBj...H60 Redukční koleno pravé
KRLJ...H60 Redukční koleno	KRLBJ...H60 Redukční koleno	TRJ...H60 T - redukce	TRBJ...H60 T - redukce	TRSJ...H60 T - redukce	TRSBj...H60 T - redukce	RKLJ...H60 Redukce žlabu	RKLBJ...H60 Redukce žlabu

levé

RKPJ...H60
Redukce žlabu
pravá

levé

RKPBJ...H60
Redukce žlabu
praváRKSJ...H60
Redukce žlabu
symetrickáRKSBJ...H60
Redukce žlabu
symetrická

symetrická

LRJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

symetrická

LRBjH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

levá

TKDJ...H60
Doplňujúci diel
žlabu T

levá

LRPjH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia