

TRBJ...H60 T - redukce

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRBJ50H60	50	163523	1	0,62
TRBJ100H60	100	164901	1	0,95
TRBJ150H60	150	165001	1	1,38
TRBJ200H60	200	165101	1	1,83
TRBJ300H60	300	165301	1	2,77
TRBJ400H60	400	165401	1	3,69
TRBJ500H60	500	165501	1	4,79
TRBJ600H60	600	165601	1	5,20

Související produkty:

							
KGJ/KGOJ...H60 Žlab	KCJ/KCOJ...H60 Žlab	KOJ...H60N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H60 Žlab	KKJ...H60 Koleno žlabu 90°	KKBJ...H60 Koleno žlabu 90°	KKPJ...H60 Koleno žlabu 90°
							
KKMJ...H60 Koleno žlabu 45°	KKMBJ...H60 Koleno žlabu 45°	KKMPJ...H60 Koleno žlabu 45°	TKJ...H60 T-kus žlabu	TKBJ...H60 T-kus žlabu	TKPJ...H60 T-kus žlabu	CZKJ...H60 Křížovatka žlabu	CZKBJ...H60 Křížovatka žlabu
							
CZKPJ...H60 Křížovatka žlabu	LUJ...H60 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H60 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H60 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H60 Úhel žlabu 45°	LUMBj...H60 Úhel žlabu 45°	LUMPJ...H60 Úhel žlabu 45°	LLJ...H60 Kloubový oblouk žlabu svislý
							
LLBJ...H60 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELJ...H60 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBJ...H60 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZJ...H60 Objížďka horizontální	OPZBJ...H60 Objížďka horizontální	OPNJ...H60 Objížďka vertikální	OPNBj...H60 Objížďka vertikální	KRPJ...H60 Redukční koleno pravé
							
KRBPJ...H60	KRLJ...H60	KRLBJ...H60	TRJ...H60 T - redukce	TRSJ...H60 T -	TRSBj...H60 T -	RKLJ...H60	RKLBJ...H60

Redukční koleno pravé	Redukční koleno levé	Redukční koleno levé		redukce symetrická	redukce symetrická	Redukce žlabu levá	Redukce žlabu levá
							
RKPJ...H60 Redukce žlabu pravá	RKPB...H60 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H60 Redukce žlabu symetrická	RKSB...H60 Redukce žlabu symetrická	LRJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H60 Doplňující díl žlabu T	LRPJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia