

KRPBJ...H80 Redukční koleno pravé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!






Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRPBJ100H80	100	188310	4	0,88
KRPBJ150H80	150	188315	4	1,34
KRPBJ200H80	200	188320	4	1,78
KRPBJ300H80	300	188330	2	2,78
KRPBJ400H80	400	188340	2	3,60
KRPBJ500H80	500	188350	2	4,60
KRPBJ600H80	600	188360	2	5,50

Související produkty:

 KCJ...H80N Žlab	 KOJ...H80N Žlab	 NO24x35 Ochranná krytka	 KBJ...H80 Žlab	 KKJ...H80 Koleno žlabu 90°	 KKBJ...H80 Koleno žlabu 90°	 KKPJ...H80 Koleno žlabu 90°	 KKMJ...H80 Koleno žlabu 45°
 KKMBJ...H80 Koleno žlabu 45°	 KKMPJ...H80 Koleno žlabu 45°	 TKJ...H80 T-kus žlabu	 TKBJ...H80 T-kus žlabu	 TKPJ...H80 T-kus žlabu	 CZKJ...H80 Křížovátka žlabu	 CZKBJ...H80 Křížovátka žlabu	 CZKPJ...H80 Křížovátka žlabu
 LUJ...H80 Úhel žlabu 90°	 LUBJ...H80 Úhel žlabu 90°	 LUPJ...H80 Úhel žlabu 90°	 LUMJ...H80 Úhel žlabu 45°	 LUMBJ...H80 Úhel žlabu 45°	 LUMPJ...H80 Úhel žlabu 45°	 LLJ...H80 Kloubový oblouk žlabu svislý	 LLBJ...H80 Kloubový oblouk žlabu svislý
 ELJ...H80 Prvek kloubního oblouku žlabu	 ELBJ...H80 Prvek kloubního oblouku žlabu	 OPZJ...H80 Objíždka horizontální	 OPZBJ...H80 Objíždka horizontální	 OPNJ...H80 Objíždka vertikální	 OPNBj...H80 Objíždka vertikální	 KRPJ...H80 Redukční koleno pravé	 KRLJ...H80 Redukční koleno levé
 KRLBJ...H80 Redukční koleno redukce	 TRJ...H80 T - redukce	 TRBJ...H80 T - redukce	 TRSJ...H80 T - redukce	 TRSBj...H80 T - redukce	 RKJ...H80 Redukce žlabu	 RKLBJ...H80 Redukce žlabu	 RKPJ...H80 Redukce žlabu

levé			symetrická	symetrická	levá	levá	pravá
							
RKPBJ...H80 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H80 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H80 Redukce žlabu symetrická	LRJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H80 Doplnující díl žlabu T	LRPJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	