

KKMBJ...H100 Koleno žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.



Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMBJ100H100	100	116310	10	0,37
KKMBJ150H100	150	116315	10	0,49
KKMBJ200H100	200	116320	10	0,71
KKMBJ300H100	300	116330	4	1,23
KKMBJ400H100	400	116340	4	1,77
KKMBJ500H100	500	116350	2	2,28
KKMBJ600H100	600	116360	2	3,03

Související produkty:

							
KGJ...H100 Žlab	KCJ...H100N Žlab	KOJ...H100N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H100 Žlab	KKJ...H100 Koleno žlabu 90°	KKBJ...H100 Koleno žlabu 90°	KKPJ...H100 Koleno žlabu 90°
							
KKMJ...H100 Koleno žlabu 45°	KKMPJ...H100 Koleno žlabu 45°	TKJ...H100 T-kus žlabu	TKBJ...H100 T-kus žlabu	TKPJ...H100 T-kus žlabu	CZKJ...H100 Křížovatka žlabu	CZKBJ...H100 Křížovatka žlabu	CZKPJ...H100 Křížovatka žlabu
							
LUJ...H100 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H100 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H100 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H100 Úhel žlabu 45°	LUMBj...H100 Úhel žlabu 45°	LUMPJ...H100 Úhel žlabu 45°	LLJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý
							
ELJ...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBJ...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZJ...H100 Objíždka horizontální	OPZBJ...H100 Objíždka horizontální	OPNJ...H100 Objíždka vertikální	OPNBj...H100 Objíždka vertikální	KRJ...H100 Redukční koleno pravé	KRBJ...H100 Redukční koleno pravé
							
KRLJ...H100 Redukční koleno levé	KRLBJ...H100 Redukční koleno levé	TRJ...H100 T - redukce	TRBJ...H100 T - redukce	TRSJ...H100 T - redukce symetrická	TRSBj...H100 T - redukce symetrická	RKLJ...H100 Redukce žlabu levá	RKLBJ...H100 Redukce žlabu levá



RKPJ...H100
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H100
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H100
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H100
Redukce žlabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH100 Spojka žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H100
Doplnujúci diel
žlabu T



LRPJH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia