

ELBP...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!

Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného priemeru.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELBP100H100	100	117610	10	0,82
ELBP150H100	150	117615	10	0,94
ELBP200H100	200	117620	10	1,07
ELBP300H100	300	117630	4	1,31
ELBP400H100	400	117640	4	1,57
ELBP500H100	500	117650	4	1,82
ELBP600H100	600	117660	4	2,06

Související produkty:

KCP...H100N Žlab	KOP...H100N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBP...H100 Žlab	LPPH100 Spojka žlabu	LGPH100 Spojka žlabu otočná	KKP...H100 Koleno žlabu 90°	KKBP...H100 Koleno žlabu 90°
KKPP...H100 Koleno žlabu 90°	KKMP...H100 Koleno žlabu 45°	KKMBP...H100 Koleno žlabu 45°	KKMPP...H100 Koleno žlabu 45°	TKP...H100 T-kus žlabu	TKBP...H100 T-kus žlabu	TKPP...H100 T-kus žlabu	CZKP...H100 Křižovatka žlabu
CZKBP Křižovatka žlabu	CZKPP...H100 Křižovatka žlabu	LUP...H100 Úhel žlabu 90°	LUBP...H100 Úhel žlabu 90°	LUPP...H100 Úhel žlabu 90°	LUMP...H100 Úhel žlabu 45°	LUMB...H100 Úhel žlabu 45°	LUMPP...H100 Úhel žlabu 45°
LLP...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBP...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELP...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZP...H100 Objížďka horizontální	OPZBP...H110 Objížďka horizontální	OPNP...H100 Objížďka vertikální	OPNBP...H100 Objížďka vertikální	KRPP...H100 Redukční koleno pravé
KRBP...H100 Redukční koleno levé	KRLP...H100 Redukční koleno levé	KRLBP...H100 Redukční koleno levé	TRP...H100 T- redukce	TRBP...H100 T- redukce	TRSP...H100 T- redukce symetrická	TRSBP...H100 T- redukce symetrická	RKL...H100 Redukce žlabu levá



RKLBP...H100
Redukce žlabu
levá



RKPP...H100
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H100
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H100
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H100
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H100
Doplňující díl
žlabu T



LRPPH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia