

## GDR...- 4-5P/DX/SX "T" diel (100-2500A)

### Overview:

#### Použitie

Slúži na rozdelenie a zmenu smeru rovných trás.

- verzie pre 100 A až 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnuť až IP 55



| A           | GDR 4      |            | GDR 5      |            |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
|             | DX         | SX         | DX         | SX         |
| 100/100/250 | GDR100TDX  | GDR100TSX  | GDR200TDX  | GDR200TSX  |
| 400         | GDR400TDX  | GDR400TSX  | GDR2000TDX | GDR2000TSX |
| 1250/1600   | GDR1250TDX | GDR1250TSX | GDR2000TDX | GDR2000TSX |
| 2000/2500   | GDR2000TDX | GDR2000TSX | GDR2000TDX | GDR2000TSX |

#### Materiál

- zbernice - meď
- kryt hliník
- štandardé dĺžky 600/500mm

### Versions:

| Symbol     | Pól     | El. prúd [A] |
|------------|---------|--------------|
| GDR100111M | 4P - DX | 100          |
| GDR100109M | 4P - SX | 100          |
| GDR200111M | 5P - DX | 100          |
| GDR200109M | 5P - SX | 100          |
| GDR100111  | 4P - DX | 400          |
| GDR100109  | 4P - SX | 400          |
| GDR200111  | 5P - DX | 400          |
| GDR200109  | 5P - SX | 400          |
| GDR100112  | 4P - DX | 630          |
| GDR100110  | 4P - SX | 630          |
| GDR200112  | 5P - DX | 630          |
| GDR200110  | 5P - SX | 630          |
| GDR116122  | 4P - DX | 1250         |
| GDR116120  | 4P - SX | 1250         |
| GDR216122  | 5P - DX | 1250         |
| GDR216120  | 5P - SX | 1250         |
| GDR120122  | 4P - DX | 2000         |
| GDR120120  | 4P - SX | 2000         |
| GDR220122  | 5P - DX | 2000         |
| GDR220120  | 5P - SX | 2000         |