

## LSSUCH100 Spojka tvaroviek

### Informácie:

**POUŽITIE**

Spájanie tvaroviek so samonosnými žľabmi alebo rebríkmi.

**MATERIÁL**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoročná oceľ

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

**Pozor!**

- Univerzálna spojka tvaroviek pre samonosné žľaby a rebríky.
- Na montáž použite 8 kompletov skrutiek SGK M8x16.
- Kolena nastavovacie KDKSC..., oblúky nastavovacie LDDSC... a dopĺňujúce T-kusy TDKSU..., TDSU..., nepotrebujú spojky tvaroviek.

