

## LPMPH50 Spojka žľabu


### Informácie:

**Použitie:**  
Spájanie káblových trás.

**Materiál:**  
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku:**  
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09  
**E** - nerezová oceľ EN 10088  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

**K montáži je potrebné použiť 4 kompl. skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.**



### Súvisiace produkty:

LUPJ...H50 Oblúk žľabu 90°	OPZP...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBP...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNJ...H50 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNP...H50 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNB...H50 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBP...H50 Obchádzka žľabu vertikálna
TRSJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická	TRSP...H50 T-redukcia žľabu symetrická	TRSB...H50 T-redukcia žľabu symetrická	OPZJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	LUMPP...H50 Oblúk žľabu 45°	LUP...H50 Oblúk žľabu 90°	LUBJ...H50 Oblúk žľabu 90°	LUBP...H50 Oblúk žľabu 90°
LUPJ...H50 Oblúk žľabu 90°	LUPP...H50 Oblúk žľabu 90°	LUMJ...H50 Oblúk žľabu 45°	LUMP...H50 Oblúk žľabu 45°	LUMBJ...H50 Oblúk žľabu 45°	LUMBP...H50 Oblúk žľabu 45°	LUMPJ...H50 Oblúk žľabu 45°	TRSBP...H50 T-redukcia žľabu symetrická