

CZKBP Križovatka žľabu


Informácie:

Použitie

Rozvetvenie káblových trás.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.












Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZKBP100H100	100	116810	10	0,97
CZKBP150H100	150	116815	10	1,19
CZKBP200H100	200	116820	10	1,70
CZKBP300H100	300	116830	4	2,70
CZKBP400H100	400	116840	4	4,08
CZKBP500H100	500	116850	2	5,25
CZKBP600H100	600	116860	2	7,03

Súvisiace produkty:

							
KCP...H100N Žľab	KOP...H100N Žľab	NO24x35 Ochranná krytka	KBP...H100 Žľab	Žľab LPPH100	Spojka LGPH100	Spojka žľabu otočná	KKP...H100 Koleno žľabu 90°
							
KKPP...H100 Koleno žľabu 90°	KKMP...H100 Koleno žľabu 45°	KKMBP...H100 Koleno žľabu 45°	KKMPP...H100 Koleno žľabu 45°	TKP...H100 T-kus žľabu	TKBP...H100 T-kus žľabu	TKPP...H100 T-kus žľabu	CZKBP...H100 Križovatka žľabu
							
CZKPP...H100 Križovatka žľabu	LUP...H100 Oblúk žľabu 90°	LUBP...H100 Oblúk žľabu 90°	LUPP...H100 Oblúk žľabu 90°	LUMP...H100 Oblúk žľabu 45°	LUMB...H100 Oblúk žľabu 45°	LUMPP...H100 Oblúk žľabu 45°	LLP...H100 Kľbový oblúk žľabu
							
LLBP...H100 Kľbový oblúk žľabu	ELP...H100 Prvok kľbového oblúka žľabu	ELBP...H100 Prvok kľbového oblúka žľabu	OPZP...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBP...H110 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNP...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBP...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	KRPP...H100 Redukčné koleno žľabu pravé
							
KRBP...H100 Redukčné koleno žľabu pravé	KRLP...H100 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBP...H100 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRP...H100 T-redukcia žľabu	TRBP...H100 T-redukcia žľabu	TRSP...H100 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBP...H100 T-redukcia žľabu symetrická	RKLP...H100 Redukcia žľabu ľavá
							
RKLBP...H100	RKPP...H100	RKPBP...H100	RKSP...H100	RKSBP...H100	TKDP...H100	LRPPH100	

Redukcia žľabu ľavá	Redukcia žľabu pravá	Redukcia žľabu pravá	Redukcia žľabu symetrická	Redukcia žľabu symetrická	Doplňujúci diel žľabu T	Spojka žľabu rozvetvovacia
------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------