

TKP...H100 T-kus žľabu

Informácie:

Použitie:
Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL







K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.
Pri neštandardných objednávkach treba uviesť rozmer a, b, c.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKP100H100	100	112610	10	0,92
TKP150H100	150	112615	10	1,12
TKP200H100	200	112620	10	1,60
TKP300H100	300	112630	4	2,65
TKP400H100	400	112640	4	3,95
TKP500H100	500	112650	2	5,05
TKP600H100	600	112660	2	6,75

Súvisiace produkty:

							
KCP...H100N Žľab	KOP...H100N Žľab	NO24x35 Ochranná krytka	KBP...H100 Žľab	LPPH100 Spojka žľabu	LGPH100 Spojka žľabu otočná	KKP...H100 Koleno žľabu 90°	KKBP...H100 Koleno žľabu 90°
							
KKPP...H100 Koleno žľabu 90°	KKMP...H100 Koleno žľabu 45°	KKMBP...H100 Koleno žľabu 45°	KKMPP...H100 Koleno žľabu 45°	TKBP...H100 T-kus žľabu	TKPP...H100 T-kus žľabu	CZKP...H100 Križovatka žľabu	CZKBP Križovatka žľabu
							
CZKPP...H100 Križovatka žľabu	LUP...H100 Oblúk žľabu 90°	LUBP...H100 Oblúk žľabu 90°	LUPP...H100 Oblúk žľabu 90°	LUMP...H100 Oblúk žľabu 45°	LUMB...H100 Oblúk žľabu 45°	LUMPP...H100 Oblúk žľabu 45°	LLP...H100 Kľbový oblúk žľabu
							
LLBP...H100 Kľbový oblúk žľabu	ELP...H100 Prvok kľbového oblúka žľabu	ELBP...H100 Prvok kľbového oblúka žľabu	OPZP...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBP...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNP...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBP...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	KRPP...H100 Redukčné koleno žľabu pravé
							
KRPBP...H100 Redukčné koleno žľabu pravé	KRLP...H100 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBP...H100 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRP...H100 T-redukcia žľabu	TRBP...H100 T-redukcia žľabu	TRSP...H100 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBP...H100 T-redukcia žľabu symetrická	RKLP...H100 Redukcia žľabu ľavá



RKLBP...H100
Redukcia žľabu
ľavá



RKPP...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKPBP...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSP...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBP...H100
Redukcia žľabu
symetrická



TKDP...H100
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPPH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia