

## LLJ...H100 Kíbový oblúk žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

**L** - lakovanie práškové fubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

- Kíbový oblúk dodávame zmontovaný:


2 prvky kíbového oblúka, 4 polovice spojky žľabu otočnej, 6 (skrutiek + podložiek + matíc)

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

### Verzie:

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLJ100H100	100	113310	2	1,88
LLJ150H100	150	113315	2	2,06
LLJ200H100	200	113320	2	2,22
LLJ300H100	300	113330	2	2,56
LLJ400H100	400	113340	2	2,88
LLJ500H100	500	113350	2	3,22
LLJ600H100	600	113360	2	3,54

### Súvisiace produkty:





KRLJ...H100  
Redukčné  
koleno žľabu  
ľavé



KRLBJ...H100  
Redukčné  
koleno žľabu  
ľavé



TRJ...H100  
T-redukcia žľabu



TRBJ...H100  
T-redukcia žľabu



TRSJ...H100  
T-redukcia žľabu  
symetrická



TRSBJ...H100  
T-redukcia žľabu  
symetrická



RKJ...H100  
Redukcia žľabu  
ľavá



RKLBJ...H100  
Redukcia žľabu  
ľavá



RKPJ...H100  
Redukcia žľabu  
pravá



RKPBJ...H100  
Redukcia žľabu  
pravá



RKSJ...H100  
Redukcia žľabu  
symetrická



RKSBJ...H100  
Redukcia žľabu  
symetrická



LRJH100 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia



LRBJH100 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia



TKDJ...H100  
Doplnujúci diel  
žľabu T



LRPJH100 Spojka žľabu  
rozvetvovacia