

TRJ...H100 T-redukcia žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRJ100H100	100	114510	4	1,20
TRJ150H100	150	114515	4	1,80
TRJ200H100	200	114520	4	2,31
TRJ300H100	300	114530	2	3,60
TRJ400H100	400	114540	2	4,80
TRJ500H100	500	114550	1	5,80
TRJ600H100	600	114560	1	6,40

Súvisiace produkty:



KGJ...H100 Žľab



KCJ...H100N Žľab



KOJ...H100N Žľab



NO24x35
Ochranná krytka



KBJ...H100 Žľab



KKJ...H100
Koleno žľabu
90°



KKBJ...H100
Koleno žľabu
90°



KKPJ...H100
Koleno žľabu
90°



KKMJ...H100
Koleno žľabu
45°



KKMBJ...H100
Koleno žľabu
45°



KKMPJ...H100
Koleno žľabu
45°



TKJ...H100 T-kus
žľabu




TKBJ...H100
T-kus žľabu



TKPJ...H100
T-kus žľabu




CZKJ...H100
Križovatka žľabu




CZKBJ...H100
Križovatka žľabu




CZKPJ...H100
Križovatka žľabu



LUJ...H100
Oblúk žľabu 90°



LUBJ...H100
Oblúk žľabu 90°



LUPJ...H100
Oblúk žľabu 90°



LUMJ...H100
Oblúk žľabu 45°



LUMBJ...H100
Oblúk žľabu 45°



LUMPJ...H100
Oblúk žľabu 45°



LLJ...H100
Kľbový oblúk
žľabu



LLBJ...H100
Kľbový oblúk
žľabu



ELJ...H100 Prvok
kľbového oblúka
žľabu




ELBJ...H100 Prvok
kľbového oblúka
žľabu



OPZJ...H100
Obchádzka žľabu
horizontálna



OPZBJ...H100
Obchádzka žľabu
horizontálna



OPNJ...H100
Obchádzka žľabu
vertikálna



OPNBj...H100
Obchádzka žľabu
vertikálna




KRPJ...H100
Redukčné koleno
žľabu pravé




KRPBJ...H100
Redukčné koleno
žľabu




KRLJ...H100
Redukčné koleno
žľabu




KRLBJ...H100
Redukčné koleno
žľabu



TRBJ...H100
T-redukcia žľabu



TRSJ...H100
T-redukcia žľabu
symetrická



TRSBj...H100
T-redukcia žľabu
symetrická



RKLJ...H100
Redukcia žľabu
ľavá



RKLBJ...H100
Redukcia žľabu
ľavá

pravé



RKPJ...H100
Redukcia žľabu
pravá

ľavé



RKPBJ...H100
Redukcia žľabu
pravá

ľavé



RKSJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH100 Spojka žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H100
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPJH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia