


TKPJ...H100 T-kus žľabu

Informácie:

Použitie:
 Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
 F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
 E - nerezová oceľ EN 10088
 L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.
Pri neštandardných objednávkach treba uviesť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKPJ100H100	100	112914	10	1,29
TKPJ150H100	150	113014	10	1,62
TKPJ200H100	200	113114	10	1,98
TKPJ300H100	300	113214	4	2,84
TKPJ400H100	400	113314	4	3,85
TKPJ500H100	500	113414	2	5,01
TKPJ600H100	600	113514	2	6,34

Súvisiace produkty:

KGJ...H100 Žľab	KCJ...H100N Žľab	KOJ...H100N Žľab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H100 Žľab	KKJ...H100 Kolenó žľabu 90°	KKBJ...H100 Kolenó žľabu 90°	KKPJ...H100 Kolenó žľabu 90°
KKMJ...H100 Kolenó žľabu 45°	KKMBJ...H100 Kolenó žľabu 45°	KKMPJ...H100 Kolenó žľabu 45°	TKJ...H100 T-kus žľabu	TKBJ...H100 T-kus žľabu	CZKJ...H100 Križovatka žľabu	CZKBJ...H100 Križovatka žľabu	CZKPJ...H100 Križovatka žľabu
LUJ...H100 Oblúk žľabu 90°	LUBJ...H100 Oblúk žľabu 90°	LUPJ...H100 Oblúk žľabu 90°	LUMJ...H100 Oblúk žľabu 45°	LUMBj...H100 Oblúk žľabu 45°	LUMPJ...H100 Oblúk žľabu 45°	LLJ...H100 Klíbový oblúk žľabu	LLBJ...H100 Klíbový oblúk žľabu
ELJ...H100 Prvok klíbového žľabu	ELBJ...H100 Prvok klíbového žľabu	OPZJ...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBJ...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNJ...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBj...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	KRPJ...H100 Redukčné koleno žľabu pravé	KRPBj...H100 Redukčné koleno žľabu pravé
KRLJ...H100 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBJ...H100 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRJ...H100 T-redukcia žľabu	TRBJ...H100 T-redukcia žľabu	TRSJ...H100 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBj...H100 T-redukcia žľabu symetrická	RKLJ...H100 Redukcia žľabu ľavá	RKLBJ...H100 Redukcia žľabu ľavá



RKPJ...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH100 Spojka žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H100
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPJH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia