

KBJ...H50 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení různých typů kabelových trás.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sandimera EN 10346:2011.

Na odpadůdku:


F - ocelový plech, žlávy? zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakovaný práškovou metodou Blomberg barry.

Možnost spojování žlabů? bez spojek zanesením jeden do druhého!

K montáži použijte souady SSK, MSc2 nebo SSK, MSc12.




Verze:

Thouška plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KBJ50H50/3	3000	50	152205	12	1,44	2300
KBJ100H50/2	2000	100	152110	12	1,84	4800
KBJ100H50/3	3000	100	152210	12	1,84	4800
KBJ150H50/3	3000	150	152215	6	2,24	7300
KBJ200H50/2	2000	200	152120	6	2,64	9800
KBJ200H50/3	3000	200	152220	6	2,64	9800
KBJ300H50/2	2000	300	152130	4	3,44	14800
KBJ300H50/3	3000	300	152230	4	3,44	14800
KBJ400H50/2	2000	400	151540	4	4,24	19800
KBJ400H50/3	3000	400	151640	4	4,24	19800
KBJ500H50/2	2000	500	151550	2	5,04	24800
KBJ500H50/3	3000	500	151650	2	5,04	24800
KBJ600H50/2	2000	600	151560	2	5,84	29800
KBJ600H50/3	3000	600	151660	2	5,84	29800

Související produkty:





LLBJ...H50
Kloubový oblouk
žlabu svislý



ELJ...H50 Prvek
kloubního
oblouku žlabu



ELBJ...H50 Prvek
kloubního
oblouku žlabu

OPZJ...H50
Objíždka
horizontální


OPZBJ...H50
Objíždka
horizontální




OPNJ...H50
Objíždka
vertikální



OPNB...H50
Objíždka
vertikální




KRPJ...H50
Redukční koleno
pravé



KRPBJ...H50
Redukční koleno
pravé



KRLJ...H50
Redukční koleno
levé



KRLBJ...H50
Redukční koleno
levé



TRJ...H50 T -
redukce



TRBJ...H50 T -
redukce



TRSJ...H50 T -
redukce
symetrická



TRSB...H50 T -
redukce
symetrická



RKLJ...H50
Redukce žlabu
levá



RKLBJ...H50
Redukce žlabu
levá



RKPJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



LRJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovací



LRBJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovací



TKDJ...H50
Doplnující díl
žlabu T



LRPJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovací