

## LLJ...H30 Kloubový oblouk žlabu svislý

### Informace:

**POUŽITÍ**

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol           | Sířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>LLJ50H30</b>  | <b>50</b>    | <b>132405</b> | <b>2</b>   | <b>0,55</b>   |
| <b>LLJ100H30</b> | <b>100</b>   | <b>132410</b> | <b>2</b>   | <b>0,73</b>   |
| <b>LLJ150H30</b> | <b>150</b>   | <b>132415</b> | <b>2</b>   | <b>0,89</b>   |
| <b>LLJ200H30</b> | <b>200</b>   | <b>132420</b> | <b>2</b>   | <b>1,05</b>   |
| <b>LLJ300H30</b> | <b>300</b>   | <b>132430</b> | <b>2</b>   | <b>1,39</b>   |

### Související produkty:

