

LUMBP...H50 Úhel žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUMBP50H50	50	151904	10	0,60
LUMBP100H50	100	152004	10	0,87
LUMBP150H50	150	152104	10	1,15
LUMBP200H50	200	152204	10	1,46
LUMBP300H50	300	152404	4	2,05
LUMBP400H50	400	152504	4	2,64
LUMBP500H50	500	152604	4	3,19
LUMBP600H50	600	152704	4	3,79

Související produkty:

KCP...H50N Žlab	Žlab KOP...H50N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBP...H50 Žlab	LPPH50 Spojka žlabu	LPMH50 Spojka žlabu	LGPH50 Spojka žlabu otočná	KKP...H50 Koleny žlabu 90°
KKBP...H50 Koleny žlabu 90°	KKPP...H50 Koleny žlabu 90°	KKMP...H50 Koleny žlabu 45°	KKMBP...H50 Koleny žlabu 45°	KKMPP...H50 Koleny žlabu 45°	TKP...H50 T-kusy žlabu	TKBP...H50 T-kusy žlabu	TKPP...H50 T-kusy žlabu
CZKP...H50 Křížovatky žlabu	CZKBP...H50 Křížovatky žlabu	CZKPP...H50 Křížovatky žlabu	LUP...H50 Úhly žlabu 90°	LUBP...H50 Úhly žlabu 90°	LUPP...H50 Úhly žlabu 90°	LUMP...H50 Úhly žlabu 45°	LUMPP...H50 Úhly žlabu 45°
LLP...H50 Kloubové oblouky žlabu svislý	LLBP...H50 Kloubové oblouky žlabu svislý	ELP...H50 Prvky kloubního oblouku žlabu	ELBP...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZP...H50 Objížďky horizontální	OPZBP...H50 Objížďky horizontální	OPNP...H50 Objížďky vertikální	OPNBP...H50 Objížďky vertikální
KRPP...H50 Redukční kolena pravé	KRBP...H50 Redukční kolena pravé	KRLP...H50 Redukční kolena levé	KRLBP...H50 Redukční kolena levé	TRP...H50 T-redukce	TRBP...H50 T-redukce	TRSP...H50 T-redukce symetrická	TRSBP...H50 T-redukce symetrická



RKLP...H50
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H50
Redukce žlabu
levá



RKPP...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H50
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H50
Doplňující díl
žlabu T



LRPPH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia