

LSSUTH100 Spojka tvarovek

Informace:

POUŽITÍ

Spojování tvarovek se samonosnými žlaby nebo žebříky.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

**Pozor**

Univerzální spojka tvarovek pro samonosné žlaby a žebříky.

Pro montáž použijte 8 kompletov šroubů SGK M8x16.