

## TKPP...H50 T-kus žlabu

### Informace:

#### POUŽITÍ

Rozvětvení kabelových tras.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol            | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>TKPP50H50</b>  | <b>50</b>    | <b>154314</b> | <b>20</b>  | <b>0,95</b>   |
| <b>TKPP100H50</b> | <b>100</b>   | <b>154414</b> | <b>20</b>  | <b>1,36</b>   |
| <b>TKPP150H50</b> | <b>150</b>   | <b>154514</b> | <b>10</b>  | <b>1,83</b>   |
| <b>TKPP200H50</b> | <b>200</b>   | <b>154614</b> | <b>10</b>  | <b>2,35</b>   |
| <b>TKPP300H50</b> | <b>300</b>   | <b>154714</b> | <b>10</b>  | <b>3,57</b>   |
| <b>TKPP400H50</b> | <b>400</b>   | <b>154814</b> | <b>10</b>  | <b>5,03</b>   |
| <b>TKPP500H50</b> | <b>500</b>   | <b>154914</b> | <b>10</b>  | <b>6,72</b>   |
| <b>TKPP600H50</b> | <b>600</b>   | <b>155014</b> | <b>10</b>  | <b>8,65</b>   |

### Související produkty:





RKLP...H50  
Redukce žlabu  
levá



RKLBP...H50  
Redukce žlabu  
levá



RKPP...H50  
Redukce žlabu  
pravá



RKPBP...H50  
Redukce žlabu  
pravá



RKSP...H50  
Redukce žlabu  
symetrická



RKSBP...H50  
Redukce žlabu  
symetrická



TKDP...H50  
Doplňující díl  
žlabu T

LRPPH50 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia