

## TRJ...H60 T - redukce

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRJ50H60	50	163323	1	0,62
TRJ100H60	100	168610	1	0,95
TRJ150H60	150	168615	1	1,38
TRJ200H60	200	168620	1	1,83
TRJ300H60	300	168630	1	2,77
TRJ400H60	400	168640	1	3,69
TRJ500H60	500	168650	1	4,79
TRJ600H60	600	168660	1	5,20

### Související produkty:



Redukční koleno pravé	Redukční koleno levé	Redukční koleno levé		redukce symetrická	redukce symetrická	Redukce žlabu levá	Redukce žlabu levá
							
RKPJ...H60 Redukce žlabu pravá	RKPB...H60 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H60 Redukce žlabu symetrická	RKSB...H60 Redukce žlabu symetrická	LRJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H60 Doplnujúci diel žlabu T	LRPJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia