


LLBL...H30 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

- POUŽITÍ**
 K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.
- MATERIÁL**
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLBL50H30	50	136005	2	0,45
LLBL100H30	100	136010	2	0,57
LLBL150H30	150	136015	2	0,65
LLBL200H30	200	136020	2	0,83
LLBL300H30	300	136030	2	1,07

Související produkty:

- 







- KGL...H30 Žlab

LPLH30 Spojka žlabu

LPLMH30 Spojka žlabu

KKL...H30 Koleno žlabu 90°

KKBL...H30 Koleno žlabu 90°

KKML...H30 Koleno žlabu 45°

KKMBL...H30 Koleno žlabu 45°

TKL...H30 T-kus žlabu
- 







- TKBL...H30 T-kus žlabu

CZKL...H30 Křížovátka žlabu

CZKBL...H30 Křížovátka žlabu

LLL...H30 Kloubový oblouk žlabu svislý

ELL...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu

ELBL...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu

RKLL...H30 Redukce žlabu levá

RKLBL...H30 Redukce žlabu levá
- 



- RKPL...H30 Redukce žlabu pravá

RKPBL...H30 Redukce žlabu pravá

RKSL...H30 Redukce žlabu symetrická

RKSBL...H30 Redukce žlabu symetrická