

KOP...H100N Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.



Spájania žľabov typu KCP iba za pomoci spojok!

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KOP100H100/3N	3000	100	111210	4	3,28	9800
KOP150H100/3N	3000	150	111215	4	3,78	14800
KOP200H100/3N	3000	200	111220	2	4,28	19800
KOP300H100/3N	3000	300	111230	2	5,27	29800
KOP400H100/3N	3000	400	111240	2	6,27	39800
KOP500H100/3N	3000	500	111250	2	7,27	49800
KOP600H100/3N	3000	600	111260	2	8,27	59800

Související produkty:

KCP...H100N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBP...H100 Žlab	LPPH100 Spojka žlabu	LGPH100 Spojka žlabu otočná	KKP...H100 Koleno žlabu 90°	KKBP...H100 Koleno žlabu 90°	KKPP...H100 Koleno žlabu 90°
KKMP...H100 Koleno žlabu 45°	KKMBP...H100 Koleno žlabu 45°	KKMPP...H100 Koleno žlabu 45°	TKP...H100 T-kus žlabu	TKBP...H100 T-kus žlabu	TKPP...H100 T-kus žlabu	CZKP...H100 Křížovátka žlabu	CZKBP Křížovátka žlabu
CZKPP...H100 Křížovátka žlabu	LUP...H100 Úhel žlabu 90°	LUBP...H100 Úhel žlabu 90°	LUPP...H100 Úhel žlabu 90°	LUMP...H100 Úhel žlabu 45°	LUMB...H100 Úhel žlabu 45°	LUMPP...H100 Úhel žlabu 45°	LLP...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý
LLBP...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELP...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBP...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZP...H100 Objíždka horizontální	OPZBP...H100 Objíždka horizontální	OPNP...H100 Objíždka vertikální	OPNBP...H100 Objíždka vertikální	KRPP...H100 Redukční koleno pravé
KRBP...H100 Redukční koleno pravé	KRLP...H100 Redukční koleno levé	KRLBP...H100 Redukční koleno levé	TRP...H100 T - redukce	TRBP...H100 T - redukce	TRSP...H100 T - redukce symetrická	TRSBP...H100 T - redukce symetrická	RKLP...H100 Redukční žlabu levá



RKLBP...H100
Redukce žlabu
levá



RKPP...H100
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H100
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H100
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H100
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H100
Doplňující díl
žlabu T



LRPPH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia