

KRLBJ...H100 Redukční koleno levé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!






Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLBJ100H100	100	118110	4	1,01
KRLBJ150H100	150	118115	4	1,54
KRLBJ200H100	200	118120	4	2,04
KRLBJ300H100	300	118130	2	3,30
KRLBJ400H100	400	118140	2	4,30
KRLBJ500H100	500	118150	2	5,50
KRLBJ600H100	600	118160	2	6,60

Související produkty:

 KGJ...H100 Žlab	 KCJ...H100N Žlab	 KOJ...H100N Žlab	 NO24x35 Ochranná krytka	 KBJ...H100 Žlab	 KKJ...H100 Koleno žlabu 90°	 KKBJ...H100 Koleno žlabu 90°	 KKPJ...H100 Koleno žlabu 90°
 KKMJ...H100 Koleno žlabu 45°	 KKMBJ...H100 Koleno žlabu 45°	 KKMPJ...H100 Koleno žlabu 45°	 TKJ...H100 T-kus žlabu	 TKBJ...H100 T-kus žlabu	 TKPJ...H100 T-kus žlabu	 CZKJ...H100 Křížovatka žlabu	 CZKBJ...H100 Křížovatka žlabu
 CZKPJ...H100 Křížovatka žlabu	 LJ...H100 Úhel žlabu 90°	 LUBJ...H100 Úhel žlabu 90°	 LUPJ...H100 Úhel žlabu 90°	 LUMJ...H100 Úhel žlabu 45°	 LUMBJ...H100 Úhel žlabu 45°	 LUMPJ...H100 Úhel žlabu 45°	 LLJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý
 LLBJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý	 ELJ...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu	 ELBJ...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu	 OPZJ...H100 Objížďka horizontální	 OPZBJ...H100 Objížďka horizontální	 OPNJ...H100 Objížďka vertikální	 OPNBj...H100 Objížďka vertikální	 KRPJ...H100 Redukční koleno pravé
 KRBJ...H100 Redukční koleno	 KRLJ...H100 Redukční koleno	 TRJ...H100 T - redukce	 TRBJ...H100 T - redukce	 TRSJ...H100 T - redukce	 TRSBj...H100 T - redukce	 RKLJ...H100 Redukce žlabu	 RKLBJ...H100 Redukce žlabu

pravé	levé			symetrická	symetrická	levá	levá
							
RKPJ...H100 Redukce žlabu pravá	RKPBJ...H100 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H100 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H100 Redukce žlabu symetrická	LRJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H100 Doplnující díl žlabu T	LRPJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia