

KBJ...H30 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení různého typu kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Možnost spojování žlabů bez spojek zasouváním jeden do druhého!

K montáži použijte šrouby SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KBJ35H30/3	3000	35	131203	20	0,92	850
KBJ50H30/3	3000	50	131205	20	1,04	1300
KBJ100H30/3	3000	100	131210	12	1,44	2800
KBJ150H30/3	3000	150	131215	8	1,84	4300
KBJ200H30/3	3000	200	131220	6	2,24	5800
KBJ300H30/3	3000	300	131230	6	3,04	8800

Související produkty:

							
KGJ...H30 Žlab	LGJH30 Spojka otočná žlabu	LKJH30 Spojka úhlová žlabu	KKJ...H30 Koleno žlabu 90°	KKBJ...H30 Koleno žlabu 90°	KKPJ...H30 Koleno žlabu 90°	KKMJ...H30 Koleno žlabu 45°	KKMBJ...H30 Koleno žlabu 45°
							
KKMPJ...H30 Koleno žlabu 45°	TKJ...H30 T-kus žlabu	TKBJ...H30 T-kus žlabu	TKPJ...H30 T-kus žlabu	CZKJ...H30 Křížovátka žlabu	CZKBJ...H30 Křížovátka žlabu	CZKPJ...H30 Křížovátka žlabu	LUNJ...H30 Úhel žlabu 90°
							
LUBJ...H30 Úhel žlabu 90°	LUPNJ...H30 Úhel žlabu 90°	LUMNJ...H30 Úhel žlabu 45°	LUMBj...H30 Úhel žlabu 45°	LUMPJ...H30 Úhel žlabu 45°	LLJ...H30 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBJ...H30 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu
							
ELBJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZNJ...H30 Objížďka horizontální	OPZBJ...H30 Objížďka horizontální	OPNNJ...H30 Objížďka vertikální	OPNBj...H30 Objížďka vertikální	KRPJ...H30 Redukční koleno pravé	KRPBj...H30 Redukční koleno pravé	KRLJ...H30 Redukční koleno levé
							
KRLBJ...H30 Redukční koleno levé	TRJ...H30 T - redukce	TRBJ...H30 T - redukce	TRSJ...H30 T - redukce symetrická	TRSBj...H30 T - redukce symetrická	RKJ...H30 Redukce žlabu levá	RKLBJ...H30 Redukce žlabu levá	RKPJ...H30 Redukce žlabu pravá





RKPBJ...H30
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H30
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H30
Redukce žlabu
symetrická



LRJH30 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

LRBJH30 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H30
Doplnující díl
žlabu T

LRPJH30 Spojka
žlabu
rozvetvovacia