

## KBJ...H50 Žľab

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

**L** - lakovanie práškové fubovoľnej farby.



#### POZOR


- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.
- Pri veľkých objednávkach žľaby o dĺžke 2 m.













### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol      | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm²] |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| KBJ50H50/3  | 3000         | 50           | 152205     | 12         | 1,44        | 2300                   |
| KBJ100H50/2 | 2000         | 100          | 152110     | 12         | 1,84        | 4800                   |
| KBJ100H50/3 | 3000         | 100          | 152210     | 12         | 1,84        | 4800                   |
| KBJ150H50/3 | 3000         | 150          | 152215     | 6          | 2,24        | 7300                   |
| KBJ200H50/2 | 2000         | 200          | 152120     | 6          | 2,64        | 9800                   |
| KBJ200H50/3 | 3000         | 200          | 152220     | 6          | 2,64        | 9800                   |
| KBJ300H50/2 | 2000         | 300          | 152130     | 4          | 3,44        | 14800                  |
| KBJ300H50/3 | 3000         | 300          | 152230     | 4          | 3,44        | 14800                  |
| KBJ400H50/2 | 2000         | 400          | 151540     | 4          | 4,24        | 19800                  |
| KBJ400H50/3 | 3000         | 400          | 151640     | 4          | 4,24        | 19800                  |
| KBJ500H50/2 | 2000         | 500          | 151550     | 2          | 5,04        | 24800                  |
| KBJ500H50/3 | 3000         | 500          | 151650     | 2          | 5,04        | 24800                  |
| KBJ600H50/2 | 2000         | 600          | 151560     | 2          | 5,84        | 29800                  |
| KBJ600H50/3 | 3000         | 600          | 151660     | 2          | 5,84        | 29800                  |

### Súvisiace produkty:



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LLBJ...H50<br>Kľbový oblúk<br>žľabu                                               | ELJ...H50 Prvok<br>kľbového oblúka<br>žľabu                                       | ELBJ...H50 Prvok<br>kľbového oblúka<br>žľabu                                      | OPZJ...H50<br>Obchádzka<br>žľabu<br>horizontálna                                  | OPZBJ...H50<br>Obchádzka<br>žľabu<br>horizontálna                                  | OPNJ...H50<br>Obchádzka<br>žľabu vertikálna                                         | OPNB...H50<br>Obchádzka<br>žľabu vertikálna                                         | KRPJ...H50<br>Redukčné<br>koleno žľabu<br>pravé                                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRPBJ...H50<br>Redukčné<br>koleno žľabu<br>pravé                                  | KRLJ...H50<br>Redukčné<br>koleno žľabu<br>ľavé                                    | KRLBJ...H50<br>Redukčné<br>koleno žľabu<br>ľavé                                   | TRJ...H50<br>T-redukcia žľabu                                                     | TRBJ...H50<br>T-redukcia žľabu                                                     | TRSJ...H50<br>T-redukcia žľabu<br>symetrická                                        | TRSB...H50<br>T-redukcia žľabu<br>symetrická                                        | RKLJ...H50<br>Redukcia žľabu<br>ľavá                                                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| RKLB...H50<br>Redukcia žľabu<br>ľavá                                              | RKPJ...H50<br>Redukcia žľabu<br>pravá                                             | RKPB...H50<br>Redukcia žľabu<br>pravá                                             | RKSJ...H50<br>Redukcia žľabu<br>symetrická                                        | RKSB...H50<br>Redukcia žľabu<br>symetrická                                         | LRJH50 Spojka<br>žľabu<br>rozvetvovacia                                             | LRBJH50 Spojka<br>žľabu<br>rozvetvovacia                                            | TKDJ...H50<br>Doplňujúci diel<br>žľabu T                                            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| LRPJH50 Spojka<br>žľabu<br>rozvetvovacia                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |