

KGJ/KGOJ...H60 Žľab

Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



Možnosť spájania žľabov zasunutím jedného
do druhého bez použitia spojok. K montáži
je potrebné použiť skrutky SGKM6x12.

























Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KGJ/KCJ50H60/3	3000	50	160624	6	1,33	2900
KGJ/KCJ50H60/6	6000	50	169460	6	1,33	2900
KGJ/KGOJ100H60/3	3000	100	160816	6	1,63	5800
KGJ100H60/6	6000	100	160817	6	1,63	5800
KGJ/KGOJ150H60/3	3000	150	160916	6	1,98	8800
KGJ150H60/6	6000	150	160917	6	1,98	8800
KGJ/KGOJ200H60/3	3000	200	161016	6	2,28	11800
KGJ200H60/6	6000	200	161017	6	2,28	11800
KGJ/KGOJ300H60/3	3000	300	161116	4	2,96	17800
KGJ300H60/6	6000	300	161117	4	2,96	17800
KGJ/KGOJ400H60/3	3000	400	161216	4	3,65	23800
KGJ400H60/6	6000	400	161217	4	3,65	23800
KGJ500H60/3	3000	500	161316	2	4,32	29800
KGJ500H60/6	6000	500	161317	2	4,32	29800
KGJ600H60/3	3000	600	161416	2	4,99	35800
KGJ600H60/6	6000	600	161417	2	4,99	35800

Súvisiace produkty:



							
ELJ...H60 Prvok klbového oblúka žľabu	ELBJ...H60 Prvok klbového oblúka žľabu	OPZJ...H60 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBJ...H60 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNJ...H60 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNB...H60 Obchádzka žľabu vertikálna	KRPJ...H60 Redukčné koleno žľabu pravé	KRPBJ...H60 Redukčné koleno žľabu pravé
							
KRLJ...H60 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBJ...H60 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRJ...H60 T-redukcia žľabu	TRBJ...H60 T-redukcia žľabu	TRSJ...H60 T-redukcia žľabu symetrická	TRSB...H60 T-redukcia žľabu symetrická	RKJ...H60 Redukcia žľabu ľavá	RKBJ...H60 Redukcia žľabu ľavá
							
RKPJ...H60 Redukcia žľabu pravá	RKPBJ...H60 Redukcia žľabu pravá	RKSJ...H60 Redukcia žľabu symetrická	RKSBJ...H60 Redukcia žľabu symetrická	LRJH60 Spojka žľabu rozvetvovacia	LRBJH60 Spojka žľabu rozvetvovacia	TKDJ...H60 Doplnujúci diel žľabu T	LRPJH60 Spojka žľabu rozvetvovacia