

## OPZJ...H100 Obchádzka žľabu horizontálna

### Informácie:

#### POUŽITIE

Obchádzka prekážky v horizontálnom smere káblovej trasy.

#### MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH100 alebo LPPH100.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| OPZJ100H100 | 100          | 113710     | 2          | 1,08          |
| OPZJ150H100 | 150          | 113715     | 2          | 1,34          |
| OPZJ200H100 | 200          | 113720     | 2          | 1,60          |
| OPZJ300H100 | 300          | 113730     | 2          | 2,14          |
| OPZJ400H100 | 400          | 113740     | 2          | 2,66          |
| OPZJ500H100 | 500          | 113750     | 2          | 3,40          |
| OPZJ600H100 | 600          | 113760     | 2          | 3,74          |

### Súvisiace produkty:



Redukčné  
koleno žľabu  
ľavé



RKPJ...H100  
Redukcia žľabu  
pravá

Redukčné  
koleno žľabu  
ľavé



RKPBJ...H100  
Redukcia žľabu  
pravá



RKSJ...H100  
Redukcia žľabu  
symetrická



RKSBJ...H100  
Redukcia žľabu  
symetrická

T-redukcia žľabu  
symetrická



LRJH100 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia

T-redukcia žľabu  
symetrická



LRBJH100  
Spojka žľabu  
rozvetvovacia

Redukcia žľabu  
ľavá



TKDJ...H100  
Doplňujúci diel  
žľabu T

Redukcia žľabu  
ľavá



LRPJH100  
Spojka žľabu  
rozvetvovacia