

TRP...H100 T-redukcia žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.










- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRP100H100	100	114610	4	1,84
TRP150H100	150	114615	4	2,60
TRP200H100	200	114620	4	3,50
TRP300H100	300	114630	2	5,50
TRP400H100	400	114640	2	7,10
TRP500H100	500	114650	1	9,30
TRP600H100	600	114660	1	10,40

Súvisiace produkty:

							
KCP...H100N Žľab	KOP...H100N Žľab	NO24x35 Ochranná krytka	KBP...H100 Žľab	LPPH100 Spojka žľabu	LGPH100 Spojka žľabu otočná	KKP...H100 Koleno žľabu 90°	KKBP...H100 Koleno žľabu 90°
							
KKPP...H100 Koleno žľabu 90°	KKMP...H100 Koleno žľabu 45°	KKMBP...H100 Koleno žľabu 45°	KKMPP...H100 Koleno žľabu 45°	TKP...H100 T-kus žľabu	TKBP...H100 T-kus žľabu	TKPP...H100 T-kus žľabu	CZKP...H100 Križovatka žľabu
							
CZKBP Križovatka žľabu	CZKPP...H100 Križovatka žľabu	LUP...H100 Oblúk žľabu 90°	LUBP...H100 Oblúk žľabu 90°	LUPP...H100 Oblúk žľabu 90°	LUMP...H100 Oblúk žľabu 45°	LUMB...H100 Oblúk žľabu 45°	LUMPP...H100 Oblúk žľabu 45°
							
LLP...H100 Kľbový oblúk žľabu	LLBP...H100 Kľbový oblúk žľabu	ELP...H100 Prvok kľbového oblúka žľabu	ELBP...H100 Prvok kľbového oblúka žľabu	OPZP...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBP...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNP...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBP...H100 Obchádzka žľabu vertikálna
							
KRPP...H100 Redukčné koleno žľabu pravé	KRPBP...H100 Redukčné koleno žľabu pravé	KRLP...H100 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBP...H100 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRBP...H100 T-redukcia žľabu	TRSP...H100 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBP...H100 T-redukcia žľabu symetrická	RKLP...H100 Redukcia žľabu ľavá



RKLBP...H100
Redukcia žľabu
ľavá



RKPP...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKPBP...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSP...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBP...H100
Redukcia žľabu
symetrická



TKDP...H100
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPPH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia