

STS... Śruba rozporowa pierścieniowa


Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie korytek, lamp.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.



Wymiarowanie Śruba rozporowa									
Wszystkie wymiary techniczne podane są w jednostkach milimetrów (mm)									
Techniczne dane techniczne Śruba rozporowa pierścieniowa									
Wymiar	Średnica	Długość	Waga	Waga	Waga	Waga	Waga	Waga	Waga
Średnica	10	12	16	18	20	22	24	26	28
Długość	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Waga	0,15	0,25	0,40	0,60	0,85	1,10	1,35	1,60	1,85
Waga	0,20	0,35	0,55	0,80	1,10	1,40	1,70	2,00	2,30
Waga	0,25	0,45	0,70	1,00	1,35	1,70	2,05	2,40	2,75
Waga	0,30	0,55	0,85	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20
Waga	0,35	0,65	1,00	1,40	1,85	2,30	2,75	3,20	3,65
Waga	0,40	0,75	1,15	1,60	2,10	2,60	3,10	3,60	4,10
Waga	0,45	0,85	1,30	1,80	2,35	2,90	3,45	4,00	4,55
Waga	0,50	0,95	1,45	2,00	2,60	3,20	3,80	4,40	5,00
Waga	0,55	1,05	1,60	2,20	2,85	3,50	4,15	4,80	5,45
Waga	0,60	1,15	1,75	2,40	3,10	3,80	4,50	5,20	5,90
Waga	0,65	1,25	1,90	2,60	3,35	4,10	4,85	5,60	6,35
Waga	0,70	1,35	2,05	2,80	3,60	4,40	5,20	6,00	6,80
Waga	0,75	1,45	2,20	3,00	3,85	4,70	5,55	6,40	7,25
Waga	0,80	1,55	2,35	3,20	4,10	5,00	5,90	6,80	7,70
Waga	0,85	1,65	2,50	3,40	4,35	5,30	6,25	7,20	8,15
Waga	0,90	1,75	2,65	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60
Waga	0,95	1,85	2,80	3,80	4,85	5,90	6,95	8,00	9,05
Waga	1,00	1,95	2,95	4,00	5,10	6,20	7,30	8,40	9,50
Waga	1,05	2,05	3,10	4,20	5,35	6,50	7,65	8,80	9,95
Waga	1,10	2,15	3,25	4,40	5,60	6,80	8,00	9,20	10,40
Waga	1,15	2,25	3,40	4,60	5,85	7,10	8,35	9,60	10,85
Waga	1,20	2,35	3,55	4,80	6,10	7,40	8,70	10,00	11,30
Waga	1,25	2,45	3,70	5,00	6,35	7,70	9,05	10,40	11,75
Waga	1,30	2,55	3,85	5,20	6,60	8,00	9,40	10,80	12,20
Waga	1,35	2,65	4,00	5,40	6,85	8,30	9,75	11,20	12,65
Waga	1,40	2,75	4,15	5,60	7,10	8,60	10,10	11,60	13,10
Waga	1,45	2,85	4,30	5,80	7,35	8,90	10,45	12,00	13,55
Waga	1,50	2,95	4,45	6,00	7,60	9,20	10,80	12,40	14,00
Waga	1,55	3,05	4,60	6,20	7,85	9,50	11,15	12,80	14,45
Waga	1,60	3,15	4,75	6,40	8,10	9,80	11,50	13,20	14,90
Waga	1,65	3,25	4,90	6,60	8,35	10,10	11,85	13,60	15,35
Waga	1,70	3,35	5,05	6,80	8,60	10,40	12,20	14,00	15,80
Waga	1,75	3,45	5,20	7,00	8,85	10,70	12,55	14,40	16,25
Waga	1,80	3,55	5,35	7,20	9,10	11,00	12,90	14,80	16,70
Waga	1,85	3,65	5,50	7,40	9,35	11,30	13,25	15,20	17,15
Waga	1,90	3,75	5,65	7,60	9,60	11,60	13,60	15,60	17,60
Waga	1,95	3,85	5,80	7,80	9,85	11,90	13,95	16,00	18,05
Waga	2,00	3,95	5,95	8,00	10,10	12,20	14,30	16,40	18,50
Waga	2,05	4,05	6,10	8,20	10,35	12,50	14,65	16,80	18,95
Waga	2,10	4,15	6,25	8,40	10,60	12,80	15,00	17,20	19,40
Waga	2,15	4,25	6,40	8,60	10,85	13,10	15,35	17,60	19,85
Waga	2,20	4,35	6,55	8,80	11,10	13,40	15,70	18,00	20,30
Waga	2,25	4,45	6,70	9,00	11,35	13,70	16,05	18,40	20,75
Waga	2,30	4,55	6,85	9,20	11,60	14,00	16,40	18,80	21,20
Waga	2,35	4,65	7,00	9,40	11,85	14,30	16,75	19,20	21,65
Waga	2,40	4,75	7,15	9,60	12,10	14,60	17,10	19,60	22,10
Waga	2,45	4,85	7,30	9,80	12,35	14,90	17,45	20,00	22,55
Waga	2,50	4,95	7,45	10,00	12,60	15,20	17,80	20,40	23,00
Waga	2,55	5,05	7,60	10,20	12,85	15,50	18,15	20,80	23,45
Waga	2,60	5,15	7,75	10,40	13,10	15,80	18,50	21,20	23,90
Waga	2,65	5,25	7,90	10,60	13,35	16,10	18,85	21,60	24,35
Waga	2,70	5,35	8,05	10,80	13,60	16,40	19,20	22,00	24,80
Waga	2,75	5,45	8,20	11,00	13,85	16,70	19,55	22,40	25,25
Waga	2,80	5,55	8,35	11,20	14,10	17,00	19,90	22,80	25,70
Waga	2,85	5,65	8,50	11,40	14,35	17,30	20,25	23,20	26,15
Waga	2,90	5,75	8,65	11,60	14,60	17,60	20,60	23,60	26,60
Waga	2,95	5,85	8,80	11,80	14,85	17,90	20,95	24,00	27,05
Waga	3,00	5,95	8,95	12,00	15,10	18,20	21,30	24,40	27,50
Waga	3,05	6,05	9,10	12,20	15,35	18,50	21,65	24,80	27,95
Waga	3,10	6,15	9,25	12,40	15,60	18,80	22,00	25,20	28,40
Waga	3,15	6,25	9,40	12,60	15,85	19,10	22,35	25,60	28,85
Waga	3,20	6,35	9,55	12,80	16,10	19,40	22,70	26,00	29,30
Waga	3,25	6,45	9,70	13,00	16,35	19,70	23,05	26,40	29,75
Waga	3,30	6,55	9,85	13,20	16,60	20,00	23,40	26,80	30,20
Waga	3,35	6,65	10,00	13,40	16,85	20,30	23,75	27,20	30,65
Waga	3,40	6,75	10,15	13,60	17,10	20,60	24,10	27,60	31,10
Waga	3,45	6,85	10,30	13,80	17,35	20,90	24,45	28,00	31,55
Waga	3,50	6,95	10,45	14,00	17,60	21,20	24,80	28,40	32,00
Waga	3,55	7,05	10,60	14,20	17,85	21,50	25,15	28,80	32,45
Waga	3,60	7,15	10,75	14,40	18,10	21,80	25,50	29,20	32,90
Waga	3,65	7,25	10,90	14,60	18,35	22,10	25,85	29,60	33,35
Waga	3,70	7,35	11,05	14,80	18,60	22,40	26,20	30,00	33,80
Waga	3,75	7,45	11,20	15,00	18,85	22,70	26,55	30,40	34,25
Waga	3,80	7,55	11,35	15,20	19,10	23,00	26,90	30,80	34,70
Waga	3,85	7,65	11,50	15,40	19,35	23,30	27,25	31,20	35,15
Waga	3,90	7,75	11,65	15,60	19,60	23,60	27,60	31,60	35,60
Waga	3,95	7,85	11,80	15,80	19,85	23,90	27,95	32,00	36,05
Waga	4,00	7,95	11,95	16,00	20,10	24,20	28,30	32,40	36,50
Waga	4,05	8,05	12,10	16,20	20,35	24,50	28,65	32,80	36,95
Waga	4,10	8,15	12,25	16,40	20,60	24,80	29,00	33,20	37,40
Waga	4,15	8,25	12,40	16,60	20,85	25,10	29,35	33,60	37,85
Waga	4,20	8,35	12,55	16,80	21,10	25,40	29,70	34,00	38,30
Waga	4,25	8,45	12,70	17,00	21,35	25,70	30,05	34,40	38,75
Waga	4,30	8,55	12,85	17,20	21,60	26,00	30,40	34,80	39,20
Waga	4,35	8,65	13,00	17,40	21,85	26,30	30,75	35,20	39,65
Waga	4,40	8,75	13,15	17,60	22,10	26,60	31,10	35,60	40,10
Waga	4,45	8,85	13,30	17,80	22,35	26,90	31,45	36,00	40,55
Waga	4,50	8,95	13,45	18,00	22,60	27,20	31,80	36,40	41,00
Waga	4,55	9,05	13,60	18,20	22,85	27,50	32,15	36,80	41,45
Waga	4,60	9,15	13,75	18,40	23,10	27,80	32,50	37,20	41,90
Waga	4,65	9,25	13,90	18,60	23,35	28,10	32,85	37,60	42,35
Waga	4,70	9,35	14,05	18,80	23,60	28,40	33,20	38,00	42,80
Waga	4,75	9,45	14,20	19,00	23,85	28,70	33,55	38,40	43,25
Waga	4,80	9,55	14,35	19,20	24,10	29,00	33,90	38,80	43,70
Waga	4,85	9,65	14,50	19,40	24,35	29,30	34,25	39,20	44,15
Waga	4,90	9,75	14,65	19,60	24,60	29,60	34,60	39,60	44,60
Waga	4,95	9,85	14,80	19,80	24,85	29,90	34,95	40,00	45,05
Waga	5,00	9,95	14,95	20,00	25,10	30,20	35,30	40,40	45,50
Waga	5,05	10,05	15,10	20,20	25,35	30,50	35,65	40,80	45,95
Waga	5,10	10,15	15,25	20,40	25,60	30,80	36,00	41,20	46,40
Waga	5,15	10,25	15,40	20,60	25,85	31,10	36,35	41,60	46,85
Waga	5,20	10,35	15,55	20,80	26,10	31,40	36,70	42,00	47,30
Waga	5,25	10,45	15,70	21,00	26,35	31,70	37,05	42,40	47,75
Waga	5,30	10,55	15,85	21,20	26,60	32,00	37,40	42,80	48,20
Waga	5,35	10,65	16,00	21,40	26,85	32,30	37,75	43,20	48,65
Waga	5,40	10,75	16,15	21,60	27,10	32,60	38,10	43,60	49,10
Waga	5,45	10,85	16,30	21,80	27,35	32,90	38,45	44,00	49,55
Waga	5,50	10,95	16,45	22,00	27,60	33,20	38,80	44,40	50,00
Waga	5,55	11,05	16,60	22,20	27,85	33,50	39,15	44,80	50,45
Waga	5,60	11,15	16,75	22,40	28,10	33,80	39,50	45,20	50,90
Waga	5,65	11,25	16,90	22,60	28,35	34,10	39,85	45,60	51,35
Waga	5,70	11,35	17,05	22,80	28,60	34,40	40,20	46,00	51,80
Waga	5,75	11,45	17,20	23,00	28,85	34,70	40,55	46,40	52,25
Waga	5,80	11,55	17,35	23,20	29,10	35,00	40,90	46,80	52,70
Waga	5,85	11,65	17,50	23,40	29,35	35,30	41,25	47,20	53,15
Waga	5,90	11,75	17,65	23,60	29,60	35,60	41,60	47,60	53,60
Waga	5,95	11,85	17,80	23,80	29,85	35,90	41,95	48,00	54,05
Waga	6,00	11,95	17,95	24,00	30,10	36,2	42,30	48,40	54,50