

KAJ...H42 Žľab

Informácie:

Použitie:

Umožňuje bezpečné vedenie káblov cez bok žľabu KAJ

Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

na objednávku KAJ...nad 300m

E - nerezová oceľ EN 10088,

prevedenie s redšou perforáciou (obrázok)

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Spájanie žľabov iba za pomoci spojok

(chýbajúci výsek na boku žľabu).

K montáži je potrebné použiť skrutky

SGKM6x10 alebo SGM6x10.












































Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KAJ50H42/3	3000	50	150716	12	1,08	1900
KAJ100H42/3	3000	100	150816	12	1,37	4000
KAJ150H42/3	3000	150	150916	6	1,70	6100
KAJ200H42/3	3000	200	151016	6	2,02	8200
KAJ300H42/3	3000	300	151116	6	2,66	12400
KAJ400H42/3	3000	400	151216	4	3,31	16600
KAJ500H42/3	3000	500	151316	2	3,95	20800
KAJ600H42/3	3000	600	151416	2	4,59	25000

Súvisiace produkty:



Doplňujúci diel žľabu T	LRJH42 Spojka žľabu rozvetvovacia	LRBJH42 Spojka žľabu rozvetvovacia	RKSL...H42 Redukcia žľabu symetrická	RKSJ...H42 Redukcia žľabu symetrická	RKSBL...H42 Redukcia žľabu symetrická	RKSBJ...H42 Redukcia žľabu symetrická	RKPL...H42 Redukcia žľabu pravá
							
RKPJ...H42 Redukcia žľabu pravá	RKPBL...H42 Redukcia žľabu pravá	RKPBJ...H42 Redukcia žľabu pravá	RKLL...H42 Redukcia žľabu ľavá	RKLJ...H42 Redukcia žľabu ľavá	RKLBL...H42 Redukcia žľabu ľavá	RKLB...H42 Redukcia žľabu ľavá	CZKL...H42 Križovatka žľabu
							
CZKJ...H42 Križovatka žľabu	CZKBL...H42 Križovatka žľabu	CZKBJ...H42 Križovatka žľabu	CZKPJ...H42 Križovatka žľabu	OPZJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNJ...H42 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNB...H42 Obchádzka žľabu vertikálna
							
LUJ...H42 Oblúk žľabu 90°	LUBJ...H42 Oblúk žľabu 90°	LUMJ...H42 Oblúk žľabu 45°	LUMB...H42 Oblúk žľabu 45°	LUPJ...H42 Oblúk žľabu 90°	LUMP...H42 Oblúk žľabu 45°	LLL...H42 Kĺbový oblúk žľabu	LLJ...H42 Kĺbový oblúk žľabu
							
LLBL...H42 Kĺbový oblúk žľabu	LLBJ...H42 Kĺbový oblúk žľabu	ELL...H42 Prvok kĺbového oblúka žľabu	ELJ...H42 Prvok kĺbového oblúka žľabu	ELBL...H42 Prvok kĺbového oblúka žľabu	ELBJ...H42 Prvok kĺbového oblúka žľabu	KRPJ...H42 Redukčné koleno žľabu pravé	KRPBJ...H42 Redukčné koleno žľabu pravé
							
KRLJ...H42 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBJ...H42 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRJ...H42 T-redukcia žľabu	TRBJ...H42 T-redukcia žľabu	TRSJ...H42 T-redukcia žľabu symetrická	TRSB...H42 T-redukcia žľabu symetrická	SG... Skrutka s poľguľovou hlavou (komplet)	SM... Skrutka (komplet)
