

TRBP...H50 T-redukcia žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás..

MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.









- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRBP50H50	50	155502	10	0,91
TRBP100H50	100	155602	10	1,30
TRBP150H50	150	155702	6	1,89
TRBP200H50	200	155802	6	2,49
TRBP300H50	300	156002	4	3,90
TRBP400H50	400	156102	4	5,00
TRBP500H50	500	156202	2	6,50
TRBP600H50	600	156302	2	7,35

Súvisiace produkty:

							
KCP...H50N Žľab	KOP...H50N Žľab	NO24x35 Ochranná krytka	KBP...H50 Žľab	LPPH50 Spojka žľabu	LPMPH50 Spojka žľabu	LGPH50 Spojka žľabu otočná	KKP...H50 Kolená žľabu 90°
							
KKBP...H50 Kolená žľabu 90°	KKPP...H50 Kolená žľabu 90°	KKMP...H50 Kolená žľabu 45°	KKMBP...H50 Kolená žľabu 45°	KKMPP...H50 Kolená žľabu 45°	TKP...H50 T-kus žľabu	TKBP...H50 T-kus žľabu	TKPP...H50 T-kus žľabu
							
CZKP...H50 Križovatka žľabu	CZKBP...H50 Križovatka žľabu	CZKPP...H50 Križovatka žľabu	LUP...H50 Oblúk žľabu 90°	LUBP...H50 Oblúk žľabu 90°	LUPP...H50 Oblúk žľabu 90°	LUMP...H50 Oblúk žľabu 45°	LUMB...H50 Oblúk žľabu 45°
							
LUMPP...H50 Oblúk žľabu 45°	LLP...H50 Oblúk žľabu	Kíbový LLBP...H50 Kíbový oblúk žľabu	ELP...H50 Prvok kĺbového oblúka žľabu	ELBP...H50 Prvok kĺbového oblúka žľabu	OPZP...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBP...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNP...H50 Obchádzka žľabu vertikálna
							
OPNP...H50 Obchádzka žľabu vertikálna	KRPP...H50 Redukčné koleno žľabu pravé	KRPBP...H50 Redukčné koleno žľabu pravé	KRLP...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBP...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRP...H50 T-redukcia žľabu	TRSP...H50 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBP...H50 T-redukcia žľabu symetrická



RKLP...H50
Redukcia žľabu
ľavá



RKLBP...H50
Redukcia žľabu
ľavá



RKPP...H50
Redukcia žľabu
pravá



RKPBP...H50
Redukcia žľabu
pravá



RKSP...H50
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBP...H50
Redukcia žľabu
symetrická



TKDP...H50
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPPH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia