

## RKLBP...H50 Redukcia žľabu ľavá

### Informácie:

**POUŽITIE**


Zmena šírky káblovej trasy.

**MATERIÁL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.
- K pripojeniu k žľabu nie sú potrebné spojky!

### Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol          | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer b [mm] |
|-----------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| RKLBP100/50H50  | 100          | 156402     | 10         | 0,26          | 50            |
| RKLBP150/100H50 | 150          | 156502     | 10         | 0,31          | 100           |
| RKLBP200/100H50 | 200          | 156602     | 10         | 0,37          | 100           |
| RKLBP200/150H50 | 200          | 156702     | 10         | 0,40          | 150           |
| RKLBP300/200H50 | 300          | 156902     | 10         | 0,49          | 200           |
| RKLBP400/300H50 | 400          | 157102     | 10         | 0,60          | 300           |
| RKLBP500/400H50 | 500          | 157202     | 10         | 0,71          | 400           |
| RKLBP600/500H50 | 600          | 157302     | 10         | 0,83          | 500           |

### Súvisiace produkty:



|   |   |   |   |  |   |   |   |
|---|---|---|---|--|---|---|---|
| OPNBP...H50<br>Obchádzka<br>žľabu vertikálna                                      | KRPP...H50<br>Redukčné<br>koleno žľabu<br>pravé                                   | KRPBP...H50<br>Redukčné<br>koleno žľabu<br>pravé                                  | KRLP...H50<br>Redukčné<br>koleno žľabu<br>ľavé                                    | KRLBP...H50<br>Redukčné<br>koleno žľabu<br>ľavé                                    | TRP...H50<br>T-redukcia žľabu   | TRBP...H50<br>T-redukcia žľabu  | TRSP...H50<br>T-redukcia žľabu<br>symetrická  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRSBP...H50<br>T-redukcia žľabu<br>symetrická                                     | RKLP...H50<br>Redukcia žľabu<br>ľavá  | RKPP...H50<br>Redukcia žľabu<br>pravá   | RKPBP...H50<br>Redukcia žľabu<br>pravá  | RKSP...H50<br>Redukcia žľabu<br>symetrická   | RKSBP...H50<br>Redukcia žľabu<br>symetrická   | TKDP...H50<br>Doplňujúci diel<br>žľabu T  | LRPPH50 Spojka<br>žľabu<br>rozvetvovacia  |