

OPNP...H50 Obchádzka žľabu vertikálna

Informácie:

POUŽITIE

Obchádzka prekážky vo vertikálnom smere káblovej trasy.

MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH50 alebo LPPH50.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: 1,5 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPNP50H50	50	154605	10	0,80
OPNP100H50	100	154610	10	1,22
OPNP150H50	150	154615	10	1,60
OPNP200H50	200	154620	10	1,98
OPNP300H50	300	154630	4	2,92
OPNP400H50	400	154640	4	3,56
OPNP500H50	500	154650	4	4,68
OPNP600H50	600	154660	4	5,24

Súvisiace produkty:

KCP...H50N Žľab	KOP...H50N Žľab	NO24x35 Ochranná krytka	KBP...H50 Žľab	LPPH50 Spojka žľabu	LPMH50 Spojka žľabu	LGP50 Spojka žľabu otočná	KKP...H50 Kolená žľabu 90°
KKBP...H50 Kolená žľabu 90°	KKPP...H50 Kolená žľabu 90°	KKMP...H50 Kolená žľabu 45°	KKMBP...H50 Kolená žľabu 45°	KKMPP...H50 Kolená žľabu 45°	TKP...H50 T-kus žľabu	TKBP...H50 T-kus žľabu	TKPP...H50 T-kus žľabu
CZKP...H50 Križovatka žľabu	CZKBP...H50 Križovatka žľabu	CZKPP...H50 Križovatka žľabu	LUP...H50 Oblúk žľabu 90°	LUBP...H50 Oblúk žľabu 90°	LUPP...H50 Oblúk žľabu 90°	LUMP...H50 Oblúk žľabu 45°	LUMB...H50 Oblúk žľabu 45°
LUMPP...H50 Oblúk žľabu 45°	LLP...H50 Kľbový oblúk žľabu	LLBP...H50 Kľbový oblúk žľabu	ELP...H50 Prvok kľbového oblúka žľabu	ELBP...H50 Prvok kľbového oblúka žľabu	OPZP...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBP...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNBP...H50 Obchádzka žľabu vertikálna
KRPP...H50 Redukčné koleno žľabu	KRPBP...H50 Redukčné koleno žľabu	KRLP...H50 Redukčné koleno žľabu	KRLBP...H50 Redukčné koleno žľabu	TRP...H50 T-redukcia žľabu	TRBP...H50 T-redukcia žľabu	TRSP...H50 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBP...H50 T-redukcia žľabu symetrická

pravé	pravé	ľavé	ľavé				
							
RKLP...H50 Redukcia žľabu ľavá	RKLBP...H50 Redukcia žľabu ľavá	RKPP...H50 Redukcia žľabu pravá	RKPBP...H50 Redukcia žľabu pravá	RKSP...H50 Redukcia žľabu symetrická	RKSBP...H50 Redukcia žľabu symetrická	TKDP...H50 Doplnujúci diel žľabu T	LRPPH50 Spojka žľabu rozvetvovacia