

## KCJ..H100N Žľab

## Informácie:

## POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

## MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

## Na objednávku:

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



## POZOR


- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.
- Pri veľkých objednávkach žľaby o dĺžke 6 m.

## Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol        | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm²] |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| KCJ100H100/3N | 3000         | 100          | 110410     | 4          | 1,56        | 9800                   |
| KCJ150H100/3N | 3000         | 150          | 110415     | 4          | 1,83        | 14800                  |
| KCJ200H100/3N | 3000         | 200          | 110420     | 4          | 2,08        | 19800                  |
| KCJ300H100/3N | 3000         | 300          | 110430     | 2          | 2,57        | 29800                  |
| KCJ400H100/3N | 3000         | 400          | 110440     | 2          | 3,07        | 39800                  |
| KCJ500H100/3N | 3000         | 500          | 110450     | 2          | 3,57        | 49800                  |
| KCJ600H100/3N | 3000         | 600          | 110460     | 2          | 4,07        | 59800                  |

## Súvisiace produkty:



KRLJ...H100  
 Redukčné  
 koleno žľabu  
 ľavé



KRLBJ...H100  
 Redukčné  
 koleno žľabu  
 ľavé



TRJ...H100  
 T-redukcia



TRBJ...H100  
 T-redukcia



TRSJ...H100  
 T-redukcia žľabu  
 symetrická



TRSBJ...H100  
 T-redukcia žľabu  
 symetrická



RKLJ...H100  
 Redukcia žľabu  
 ľavá



RKLBJ...H100  
 Redukcia žľabu  
 ľavá



RKPJ...H100  
 Redukcia žľabu  
 pravá



RKPBJ...H100  
 Redukcia žľabu  
 pravá



RKSJ...H100  
 Redukcia žľabu  
 symetrická



RKSBJ...H100  
 Redukcia žľabu  
 symetrická



LRJH100 Spojka  
 žľabu  
 rozvetvovacia



LRBJH100 Spojka žľabu  
 rozvetvovacia



TKDJ...H100  
 Doplňujúci diel  
 žľabu T



LRPJH100 Spojka žľabu  
 rozvetvovacia

