

TKBJ...H100 T-kus žľabu

Informácie:

POUŽITIE



Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby.


- Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri atypických objednávkach zadajte rozmer a , b, c.
- K pripojeniu k žľabu nie sú potrebné spojky!

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKBJ100H100	100	116510	10	0,61
TKBJ150H100	150	116515	10	0,74
TKBJ200H100	200	116520	10	1,06
TKBJ300H100	300	116530	4	1,76
TKBJ400H100	400	116540	4	2,63
TKBJ500H100	500	116550	2	3,36
TKBJ600H100	600	116560	2	4,50

Súvisiace produkty:

KGJ...H100 Žřab	KCJ...H100N Žřab	KOJ...H100N Žřab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H100 Žřab	KKJ...H100 Kolenó žřabu 90°	KKBJ...H100 Kolenó žřabu 90°	KKPJ...H100 Kolenó žřabu 90°
KKMJ...H100 Kolenó žřabu 45°	KKMBJ...H100 Kolenó žřabu 45°	KKMPJ...H100 Kolenó žřabu 45°	TKJ...H100 T-kus žřabu	TKPJ...H100 T-kus žřabu	CZKJ...H100 Křiřovatka žřabu	CZKBJ...H100 Křiřovatka žřabu	CZKPJ...H100 Křiřovatka žřabu
LUJ...H100 Oblúk žřabu 90°	LUBJ...H100 Oblúk žřabu 90°	LUPJ...H100 Oblúk žřabu 90°	LUMJ...H100 Oblúk žřabu 45°	LUMBJ...H100 Oblúk žřabu 45°	LUMPJ...H100 Oblúk žřabu 45°	LLJ...H100 Křbový oblúk žřabu	LLBJ...H100 Křbový oblúk žřabu
ELJ...H100 Prvok křbového oblúka žřabu	ELBJ...H100 Prvok křbového oblúka žřabu	OPZJ...H100 Obchádzka žřabu horizontálna	OPZBJ...H100 Obchádzka žřabu horizontálna	OPNJ...H100 Obchádzka žřabu vertikálna	OPNBJ...H100 Obchádzka žřabu vertikálna	KRPJ...H100 Redukčné kolenó žřabu pravé	KRBPJ...H100 Redukčné kolenó žřabu pravé
KRLJ...H100 Redukčné kolenó žřabu	KRLBJ...H100 Redukčné kolenó žřabu	TRJ...H100 T-redukcia žřabu	TRBJ...H100 T-redukcia žřabu	TRSJ...H100 T-redukcia žřabu symetrická	TRSBJ...H100 T-redukcia žřabu symetrická	RK LJ...H100 Redukcia žřabu ľavá	RKLBJ...H100 Redukcia žřabu ľavá

ľavé

RKPJ...H100
Redukcia žľabu
pravá

ľavé

RKPBJ...H100
Redukcia žľabu
praváRKSJ...H100
Redukcia žľabu
symetrickáRKSBJ...H100
Redukcia žľabu
symetrickáLRJH100 Spojka
žľabu
rozvetvovaciaLRBJH100
Spojka žľabu
rozvetvovaciaTKDJ...H100
Dopĺňujúci diel
žľabu TLRPJH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia