

RKPBP...H100 Redukcia žľabu pravá

Informácie:


POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,**E** - nerezová oceľ EN 10088,**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.






- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.
- Na pripojenie k žľabu nie sú potrebné spojky!

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKPBP150/100H100	150	119215	10	0,43	100
RKPBP200/100H100	200	119520	10	0,49	100
RKPBP200/150H100	200	119620	10	0,51	150
RKPBP300/200H100	300	119530	10	0,58	200
RKPBP400/300H100	400	119240	6	0,71	300
RKPBP500/400H100	500	119250	6	0,83	400
RKPBP600/500H100	600	119260	6	0,94	500

Súvisiace produkty:

KCP...H100N
ŽľabKOP...H100N
ŽľabNO24x35
Ochranná krytkaKBP...H100 Žľab LPPH100
Spojka žľabuLGPH100 Spojka
žľabu otočnáKKP...H100
Koleno žľabu
90°KKBP...H100
Koleno žľabu
90°KKPP...H100
Koleno žľabu
90°KKMP...H100
Koleno žľabu
45°KKMBP...H100
Koleno žľabu
45°KKMP...H100
Koleno žľabu
45°TKP...H100
T-kus žľabuTKBP...H100
T-kus žľabuTKPP...H100
T-kus žľabuCZKP...H100
Križovatka žľabuCZKBP
Križovatka žľabuCZKPP...H100
Križovatka žľabuLUP...H100
Oblúk žľabu 90°LUBP...H100
Oblúk žľabu 90°LUPP...H100
Oblúk žľabu 90°LUMP...H100
Oblúk žľabu 45°LUBBP...H100
Oblúk žľabu 45°LUMPP...H100
Oblúk žľabu 45°LLP...H100
Kľbový oblúk
žľabuLLBP...H100
Kľbový oblúk
žľabuELP...H100
Prvok kľbového
oblúka žľabuELBP...H100
Prvok kľbového
oblúka žľabuOPZP...H100
Obchádzka
žľabu
horizontálnaOPZBP...H100
Obchádzka
žľabu
horizontálnaOPNP...H100
Obchádzka
žľabu vertikálnaOPNBP...H100
Obchádzka
žľabu vertikálna



KRPP...H100
Redukčné
koleno žľabu
pravé



KRPBP...H100
Redukčné
koleno žľabu
pravé



KRLP...H100
Redukčné
koleno žľabu
ľavé



KRLBP...H100
Redukčné
koleno žľabu
ľavé



TRP...H100
T-redukcia



TRBP...H100
T-redukcia



TRSP...H100
T-redukcia
symetrická



TRSBP...H100
T-redukcia
symetrická



RKLP...H100
Redukcia žľabu
ľavá



RKLBP...H100
Redukcia žľabu
ľavá



RKPP...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSP...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBP...H100
Redukcia žľabu
symetrická



TKDP...H100
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPPH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia