

OPZP...H100 Obchádzka žľabu horizontálna

Informácie:

POUŽITIE

Obchádzka prekážky v horizontálnom smere káblovej trasy.

MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH100 alebo LPPH100.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPZP100H100	100	113810	10	1,62
OPZP150H100	150	113815	10	2,00
OPZP200H100	200	113820	4	2,38
OPZP300H100	300	113830	4	3,32
OPZP400H100	400	113840	2	3,96
OPZP500H100	500	113850	2	5,08
OPZP600H100	600	113860	2	5,60

Súvisiace produkty:

KCP...H100n Zľab	KOP...H100n Zľab	NO24x35 Ochranná krytka	KBP...H100 Zľab	LPPH100 Spojka žľabu	LGPH100 Spojka žľabu otočná	KKP...H100 Kolená žľabu 90°	KKBP...H100 Kolená žľabu 90°
KKPP...H100 Kolená žľabu 90°	KKMP...H100 Kolená žľabu 45°	KKMBP...H100 Kolená žľabu 45°	KKMPP...H100 Kolená žľabu 45°	TKP...H100 T-kus žľabu	TKBP...H100 T-kus žľabu	TKPP...H100 T-kus žľabu	CZKP...H100 Križovatka žľabu
CZKBP Križovatka žľabu	CZKPP...H100 Križovatka žľabu	LUP...H100 Oblúk žľabu 90°	LUBP...H100 Oblúk žľabu 90°	LUPP...H100 Oblúk žľabu 90°	LUMP...H100 Oblúk žľabu 45°	LUMB...H100 Oblúk žľabu 45°	LUMPP...H100 Oblúk žľabu 45°
LLP...H100 Kľbový oblúk žľabu	LLBP...H100 Kľbový oblúk žľabu	ELP...H100 Prvok kľbového oblúka žľabu	ELBP...H100 Prvok kľbového oblúka žľabu	OPZBP...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNP...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBP...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	KRPP...H100 Redukčné koleno žľabu pravé
KRBP...H100 Redukčné koleno žľabu	KRPL...H100 Redukčné koleno žľabu	KRLBP...H100 Redukčné koleno žľabu	TRP...H100 T-redukcia žľabu	TRBP...H100 T-redukcia žľabu	TRSP...H100 T-redukcia žľabu	TRSBP...H100 T-redukcia žľabu	RKLP...H100 Redukcia žľabu

koleno žľabu
pravéRKLBP...H100
Redukcia žľabu
ľavákoleno žľabu
ľavéRKPP...H100
Redukcia žľabu
pravákoleno žľabu
ľavéRKPBP...H100
Redukcia žľabu
praváRKSP...H100
Redukcia žľabu
symetrickáRKSBP...H100
Redukcia žľabu
symetrická

symetrická

TKDP...H100
Dopĺňujúci diel
žľabu T

symetrická

LRPPH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia

ľavá